



# Opel Grandland X

VIN: W0VZ45GB4LS190450

Essence

Généré le 2025-01-07 22:11



## Compteur kilométrique

✓ Tout a l'air bien



## Statut légal

✓ Tout a l'air bien



## Domage

✓ Tout a l'air bien



+31

### Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35 pays**



### Les partenaires

Ce rapport se base sur

## Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



### Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



### Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **9 pays** :  +3

## Voici ce que nous avons vérifié :



### Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement trouvé



### Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Statut actuel inconnu



### Volé puis retrouvé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Le véhicule a été retrouvé

Base de données de la police sur les véhicules volés – **vérification effectuée en :**



Lituanie



Slovaquie



États-Unis



Danemark



Roumanie



Suède



Slovénie



Tchéquie




Italie

## Compteur kilométrique

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?

### Note

- Dernier kilométrage connu : 10 km
- 1 relevé de kilométrage trouvé



2020

Relevés du compteur kilométrique

2020-10

**10 km**

## Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?

✓ **Aucun problème détecté**

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

## Juridique



### Contrôle technique

✓ Aucun enregistrement trouvé

Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé



### Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé


Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

## Dommage

Ce véhicule a-t-il été endommagé par le passé ? Quel était le montant des dommages ?

✓ **Aucun problème détecté**

## Registre des dommages



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

# Catastrophes naturelles

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?



## Aucun problème détecté

Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

## Émissions

Combien d'émissions de CO2 les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?



### Note

Tranche d'émissions de CO2 : A (30 g/km)

## Émissions de CO<sub>2</sub>

Émissions CO2 de ton véhicule

**30 g/km** Classe **A**

Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 et plus

Émission de CO<sub>2</sub> g/km

## Spécifications et équipement

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?



### Note

Vérifie que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

## Identification et spécifications techniques



Marque

**Opel**



Modèle

**Grandland X**



Description

**Grandland X**



Année du modèle

**2020**



Déplacement moteur

**1,6 l**



Puissance moteur

**147 kW (197 hp)**



Type de carburant

**Essence**



Type de conduite

**AWD**



Position du volant

**Volant à gauche**



Description du moteur

**ENG-4 CYL GAS1.6 PHEV (LTM)**



Code du moteur

**10FKBJ2682393**



Catégorie

**M1**



Homologation

**e2\*2007/46\*0597\*16**



Poids total

**2 350 kg**



Poids à vide

**3 600 kg**

---

## Équipement

D'origine, sortie d'usine

---

0

DRIVER ASSISTANCE PACK 3

1

INTERIOR TRIM JET BLACK

10

CONTROL SEAT MAN CUS EXTN DR

100

ADVANCED PARK ASSIST

101

LAMP REAR TAIL LED

102

INDIC. SEAT BELT WARNING RR

103

INDICATOR ST BELT WARNING DRIV

104

INDICATOR ST BELT WARNING PASS

105

SENSOR IND. LANE KEEP ASSIST

106

TPMS - TYRE PRESSURE MONITOR

107

ANTENNA - DIVERSITY

108

360 VIEW CAMERA

109

SENS TRAFFIC SIGN RECOG ENH #2

11

RESTRAINT HEAD POWER DRIVER

110

6 LOUDSPEAKERS CUSTOM

111

VEHICLE STATEMENT ECE ORG

112

SKID PLATE FRONT 1 WITH GRAIN

113

## GEARING CODE

114

SEAT RR SPLIT FOLD CTR ARMREST

115

VIN MODEL YEAR 2020

116

STEERING WHEEL REDUND. CONTROL

117

EVAPORATIVE SYS.EURO6 EMISSION

118

WITHOUT WAX PROTECTION

12

WINDSHIELD ACOUSTIC PVB

13

BREAKING POINT 2020 1/2 M.Y

14

RESTRAINT HEAD FRT SEAT UP/D

15

PROVISIONS FOR RESTRAINING NET

16

DARK TINTED REAR WINDOWS

17

REAR CENTER HEAD RESTRAINT

18

CHILD RR SEAT REINFORCED

19

LOCK CTR PASSIV ENTR FRNT DOOR

2

SPARE WHL NONE

20

LUMBAR DRIVER SEAT POWER 4WAY

21

VEHICLE TYPE PASSENGER CAR

22

AIR.FRT DR&CO SIDE&ROOF FRT&RR

23

PLATE DOOR SILL COVER "OPEL"

24

WASHER + WIPER BACK WINDOW

25

GLAZED REAR DOOR W/WASHER+HEAT

26

LAMP INTR AMBIENT UPLEVEL

27

LAMP INTR AMBIENT

28

PASSENGER AIRBAG MANUAL CUTOFF

29

WIPER SYS MOISTURE SENSITIVE

3

FASCIA INSERT RR LOW SKIDPLATE

30

COVER CARGO FABRIC

31

PSA SALES REGION PKG - GRP 01

32

DUAL ZONE ELEC CLIMATE CONTROL

33

FRANCE-MANDATORY



34

SIGHT & LIGHT PACK 1 PACKAGE

35

MIRROR IS/RV LT SENS LED

36

HANDLE O/S DR COLORED

37

ADJUSTABLE DRIVER'S ARMREST

38

SUNSHADE WINDOW RR 2ND ROW

39

SUNSHADE DRIV&PASS W/MIRROR&CO

4

TYRE SPARE NONE

40

TRAY FRT FLR CONS CUP HOLDER

41

MIR O/S RC EL HT CNVX PWRF PUD

42

POCKET FRONT SEAT BACK LH

43

POCKET FRONT SEAT BACK RH

44

CHASSIS ALL WHEEL DRIVE

45

VEHICLE FUEL GASOLINE E10

46

ELECTRONIC STABILITY PROGRAMME

47

PACKAGE TRIM LEVEL 3

48

QUARTZ GREY/SILVER

49

ITC CLOTH/VINYL LV 3.2 JET BLK

5

RESTRAINT SEAT BELT TENSIONER

50

ENGINEERING YEAR 2020

51

RADIO INTELLILINK RF900 TOUCH

52

ABS 16" FRT & RR DISC POWER

53

BRAKE PARKING POWER OPERATED

54

HIGH VOLTAGE CHARGER 7.4 KW

55

CHARGER IND.PORTABLE WIRELESS

56

HEATER COOLANT ELECTRIC TIMER

57

HILL START ASSIST

58

RECEPT. ELECTRICAL RR SEAT

59

POWER OUTLET TRUNK

6

ISOFIX - FRONT PASSENGER SEAT

60

HEATER DUCT RR (2ND POSN)

61

REFRIGERANT LOW GWP

62

CRUISE CTRL ATM ELEC.SPEED S/G

63

KIT TIRE INFLATOR

64

LEFT HAND DRIVE

65

ENG-4 CYL GAS1.6 PHEV

66

MARKETING AREA - EUROPE

67

MOLD B/S UPR SI ROOF LI CHROME

68

TRANS-AUTO MERCHANDISED EQU.

69

TRANS-AUTO 8 SPD EAT8

7

ERGONOMIC SPORTS FRONT SEATS

70

STEERING WHL-SPRT LEATH. 3 SPK

71

MAN.TILT TELESCOPING STEERING

72

MANUAL CHILD LOCK SYSTEM

73

EMISSION SYSTEM EURO 6D

74

POWER STEER NON VAR ELECTRIC

75

MODEL UPGRADE 03

76

TRIM LEVEL STEERING

77

SALES PACKAGE 12 V PLUG

78

TYR 205/55R19XL97V BW HW1 1

79

MDL.YR.B-PLT.TRIAL

8

SEAT ADJ PASS MANUAL 4 WAY

80

WHEEL 19X7.0 J ALU DESIGN2

81

RESTR SEAT BELT PRETENS RR

82

IDENTIFICATION MODEL #1

83

HEADLAMPS LED

84

HEADL. CNTRL AUTOM ON-OFF

85

ADAPTIVE FORWARD LIGHTING

86

TRIM CLOTH/VINYL LV3.2 JET BLK

87

LIFT GATE POWER HANDS FREE

88

CONTROL INTELLIGENT HIGH BEAM

89

STOPLAMP CENTER HIGH MOUNTED

9

SEAT COMFORT PACK ONE

90

LAMP INTR ROOF RR WITH SWITCH

91

DUAL TONE HORN

92

COMM SYSTEM UNIT 3S BASIC

93

SPEEDOM. KM

94

LAMP IN LUGGAGE COMPARTMENT

95

INFORMATION-COMPUTER

96

CONTROL STEERING WHEEL RADIO

97

INFO DISPLAY MULTI COLOR GRAPH

98

SENSOR ULTRASONIC BLINDSPOT DT

99

SENSOR IND. FORW COLLIS AL. #2

## Chronologie

**2 enregistrements trouvés**

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

## Derniers enregistrements

2020-10  France

 **A été immatriculé**

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

2024-03  France

 **A été immatriculé**

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.



+31

### Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources  
de données dans **35 pays**



### Les partenaires

Ce rapport se base sur